Posi-Twist® Instructions

1. Strip 3/8" - 1/2"
Dénuder / Pelar
9.6 mm - 12.7 mm

2. Twist
Torsader / Estrechar

3. Insert
Insérer / Inserte

4. Tighten
Visser / Aprete

STRANDED WIRE
CABLE DE FIBRA
FIL TORONNÉ
REUSABLE
RÉUTILISABLE
REUSABLE
NO-CRIMP
SANS SERTIR
NO ENCRESPE

Shut off power before working on a circuit. Use approved materials and conform to all electrical codes.
• Apagar el suministro de corriente antes de trabajar en un circuito. Usar materiales aprobados y de acuerdoa todos los códigos de electricidad • Coupez lialimentation avant de travailler sur un circuit.

Utiliser des matériaux approvés et conformezvous aux normes électriques en viguer.

Wire Gauges Red/Yellow	
Wires	Gauges
1	#08
2	#10
2 to 4	#12
2 to 5	#14
2 to 6	#16
2 to 7	#18
2 to 8	#20
2 to10	#22

Wire Gauges Blue/Orange	
Wires	Gauges
1	#12
2	#14
2 to 3	#16
2 to 4	#18
2 to 5	#20
2 to 6	#22
2 to 8	#24

Wire Gauges Gray	
Wires	Gauges
1 to 2	#18
2	#20
2 to 4	#22
2 to 5	#24
2 to 6	#26

* Plus countless multi-gauge wire combinations

PATENTS: BREVETS: PATENTES: 5,228,875 5,695,369 5,868,589 2,708,1556,568,952 2,624,792 2,654,610 6,488,548B16,494,753B12,130,398 2,361,052 2,382,7322,481,667 6,358,103B1 2,275,493 2,570,4932,607,462 D478,555S, 6,692,313 6,695,6532,840,505 6,796,863B1 6,814,630B1, 6,830,491Jap 2881414 Aus 708700 729018 761530Tia 103534 121365 152770 Can 2.204.826 Mex 2006 26 China ZL97105562.9 ZL988053 91.8
and others pending

Posi-Twist® Instructions

1. Strip 3/8" - 1/2"
Dénuder / Pelar
9.6 mm - 12.7 mm

2. Twist
Torsader / Estrechar

3. Insert
Insérer / Inserte

4. Tighten
Visser / Aprete

STRANDED WIRE
CABLE DE FIBRA
FIL TORONNÉ
REUSABLE
RÉUTILISABLE
REUSABLE
NO-CRIMP
SANS SERTIR
NO ENCRESPE

Shut off power before working on a circuit. Use approved materials and conform to all electrical codes.
• Apagar el suministro de corriente antes de trabajar en un circuito. Usar materiales aprobados y de acuerdoa todos los códigos de electricidad • Coupez lialimentation avant de travailler sur un circuit.

Utiliser des matériaux approvés et conformezvous aux normes électriques en viguer.

Wire Gauges Red/Yellow	
Wires	Gauges
1	#08
2	#10
2 to 4	#12
2 to 5	#14
2 to 6	#16
2 to 7	#18
2 to 8	#20
2 to10	#22

Wire Gauges Blue/Orange	
Wires	Gauges
1	#12
2	#14
2 to 3	#16
2 to 4	#18
2 to 5	#20
2 to 6	#22
2 to 8	#24

Wire Gauges Gray	
Wires	Gauges
1 to 2	#18
2	#20
2 to 4	#22
2 to 5	#24
2 to 6	#26

* Plus countless multi-gauge wire combinations

PATENTS: BREVETS: PATENTES: 5,228,875 5,695,369 5,868,589 2,708,1556,568,952 2,624,792 2,654,610 6,488,548B16,494,753B12,130,398 2,361,052 2,382,7322,481,667 6,358,103B1 2,275,493 2,570,4932,607,462 D478,555S, 6,692,313 6,695,6532,840,505 6,796,863B1 6,814,630B1, 6,830,491Jap 2881414 Aus 708700 729018 761530Tia 103534 121365 152770 Can 2.204.826 Mex 2006 26 China ZL97105562.9 ZL988053 91.8
and others pending

Posi-Twist® Instructions

1. Strip 3/8" - 1/2"
Dénuder / Pelar
9.6 mm - 12.7 mm

2. Twist
Torsader / Estrechar

3. Insert
Insérer / Inserte

4. Tighten
Visser / Aprete

STRANDED WIRE
CABLE DE FIBRA
FIL TORONNÉ
REUSABLE
RÉUTILISABLE
REUSABLE
NO-CRIMP
SANS SERTIR
NO ENCRESPE

Shut off power before working on a circuit. Use approved materials and conform to all electrical codes.
• Apagar el suministro de corriente antes de trabajar en un circuito. Usar materiales aprobados y de acuerdoa todos los códigos de electricidad • Coupez lialimentation avant de travailler sur un circuit.

Utiliser des matériaux approvés et conformezvous aux normes électriques en viguer.

Wire Gauges Red/Yellow	
Wires	Gauges
1	#08
2	#10
2 to 4	#12
2 to 5	#14
2 to 6	#16
2 to 7	#18
2 to 8	#20
2 to10	#22

Wire Gauges Blue/Orange	
Wires	Gauges
1	#12
2	#14
2 to 3	#16
2 to 4	#18
2 to 5	#20
2 to 6	#22
2 to 8	#24

Wire Gauges Gray	
Wires	Gauges
1 to 2	#18
2	#20
2 to 4	#22
2 to 5	#24
2 to 6	#26

* Plus countless multi-gauge wire combinations

PATENTS: BREVETS: PATENTES: 5,228,875 5,695,369 5,868,589 2,708,1556,568,952 2,624,792 2,654,610 6,488,548B16,494,753B12,130,398 2,361,052 2,382,7322,481,667 6,358,103B1 2,275,493 2,570,4932,607,462 D478,555S, 6,692,313 6,695,6532,840,505 6,796,863B1 6,814,630B1, 6,830,491Jap 2881414 Aus 708700 729018 761530Tia 103534 121365 152770 Can 2.204.826 Mex 2006 26 China ZL97105562.9 ZL988053 91.8
and others pending

Posi-Twist® Instructions

1. Strip 3/8" - 1/2"
Dénuder / Pelar
9.6 mm - 12.7 mm

2. Twist
Torsader / Estrechar

3. Insert
Insérer / Inserte

4. Tighten
Visser / Aprete

STRANDED WIRE
CABLE DE FIBRA
FIL TORONNÉ
REUSABLE
RÉUTILISABLE
REUSABLE
NO-CRIMP
SANS SERTIR
NO ENCRESPE

Shut off power before working on a circuit. Use approved materials and conform to all electrical codes.
• Apagar el suministro de corriente antes de trabajar en un circuito. Usar materiales aprobados y de acuerdoa todos los códigos de electricidad • Coupez lialimentation avant de travailler sur un circuit.

Utiliser des matériaux approvés et conformezvous aux normes électriques en viguer.

Wire Gauges Red/Yellow	
Wires	Gauges
1	#08
2	#10
2 to 4	#12
2 to 5	#14
2 to 6	#16
2 to 7	#18
2 to 8	#20
2 to10	#22

Wire Gauges Blue/Orange	
Wires	Gauges
1	#12
2	#14
2 to 3	#16
2 to 4	#18
2 to 5	#20
2 to 6	#22
2 to 8	#24

Wire Gauges Gray	
Wires	Gauges
1 to 2	#18
2	#20
2 to 4	#22
2 to 5	#24
2 to 6	#26

* Plus countless multi-gauge wire combinations

PATENTS: BREVETS: PATENTES: 5,228,875 5,695,369 5,868,589 2,708,1556,568,952 2,624,792 2,654,610 6,488,548B16,494,753B12,130,398 2,361,052 2,382,7322,481,667 6,358,103B1 2,275,493 2,570,4932,607,462 D478,555S, 6,692,313 6,695,6532,840,505 6,796,863B1 6,814,630B1, 6,830,491Jap 2881414 Aus 708700 729018 761530Tia 103534 121365 152770 Can 2.204.826 Mex 2006 26 China ZL97105562.9 ZL988053 91.8
and others pending