


Posi-Fuse™ Instructions

Fuses/Fusibles: 3/4" - 1 1/4"

1. Insert, Tighten

Insérer, Visser / Inserte, Aprete



2. Strip 1/2", Insert

Dénuder 12.7mm, Insérer / Pelar 12.7 mm, Inserte



3. Tighten

Visser / Aprete



• Coupez l'alimentation avant de travailler sur un circuit. Utilisez des matériaux approuvés et conformez-vous aux normes électriques en vigueur.

STRANDED WIRE

CABLE DE FIBRA
FIL TORONNÉ

REUSABLE
RÉUTILISABLE
REUSABLE

NO-CRIMP
SANS SERTIR
NO ENCRESPÉ



Shut off power before working on a circuit.

Use approved materials and conform to all electrical codes.

- Apagar el suministro de corriente antes de trabajar en un circuito. Usar materiales aprobados y de acuerdo a todos los códigos de electricidad.

Posi-Fuse™ Instructions

Fuses/Fusibles: 3/4" - 1 1/4"

1. Insert, Tighten

Insérer, Visser / Inserte, Aprete



2. Strip 1/2", Insert

Dénuder 12.7mm, Insérer / Pelar 12.7 mm, Inserte



3. Tighten

Visser / Aprete



• Coupez l'alimentation avant de travailler sur un circuit. Utilisez des matériaux approuvés et conformez-vous aux normes électriques en vigueur.

STRANDED WIRE

CABLE DE FIBRA
FIL TORONNÉ

REUSABLE
RÉUTILISABLE
REUSABLE

NO-CRIMP
SANS SERTIR
NO ENCRESPÉ



Shut off power before working on a circuit.

- Use approved materials and conform to all electrical codes.
- Apagar el suministro de corriente antes de trabajar en un circuito. Usar materiales aprobados y de acuerdo a todos los códigos de electricidad.

PATENTS: BREVETS: PATENTES:

5,228,875 5,695,369 5,868,589 2,708,1556,568,952 2,624,792 2,654,610 6,488,548B16,494,753B1 2,130,398 2,361,052 2,382,7322,481,667 6,358,103B1 2,275,493 2,570,4932,607,462 D478,555S, 6,692,313 6,695,6532,840,505 6,796,863B1 6,814,630B1, 6,830,491Jap 2881414 Aus 708700 729 018 761530Tia 103534 121365 152770 Can 2.204.826 Mex 200626 China ZL97105562.9 ZL988053 91.8 and others pending

PATENTS: BREVETS: PATENTES:


5,228,875 5,695,369 5,868,589 2,708,1556,568,952 2,624,792 2,654,610 6,488,548B16,494,753B1 2,130,398 2,361,052 2,382,7322,481,667 6,358,103B1 2,275,493 2,570,4932,607,462 D478,555S, 6,692,313 6,695,6532,840,505 6,796,863B1 6,814,630B1, 6,830,491Jap 2881414 Aus 708700 729 018 761530Tia 103534 121365 152770 Can 2.204.826 Mex 200626 China ZL97105562.9 ZL988053 91.8 and others pending

Posi-Fuse™ Instructions

Fuses/Fusibles: 3/4" - 1 1/4"

1. Insert, Tighten

Insérer, Visser / Inserte, Aprete



2. Strip 1/2", Insert

Dénuder 12.7mm, Insérer / Pelar 12.7 mm, Inserte



3. Tighten

Visser / Aprete



• Coupez l'alimentation avant de travailler sur un circuit. Utilisez des matériaux approuvés et conformez-vous aux normes électriques en vigueur.

STRANDED WIRE

CABLE DE FIBRA
FIL TORONNÉ

REUSABLE
RÉUTILISABLE
REUSABLE

NO-CRIMP
SANS SERTIR
NO ENCRESPÉ



Shut off power before working on a circuit.

Use approved materials and conform to all electrical codes.


- Apagar el suministro de corriente antes de trabajar en un circuito. Usar materiales aprobados y de acuerdo a todos los códigos de electricidad.

Posi-Fuse™ Instructions

Fuses/Fusibles: 3/4" - 1 1/4"

1. Insert, Tighten

Insérer, Visser / Inserte, Aprete



2. Strip 1/2", Insert

Dénuder 12.7mm, Insérer / Pelar 12.7 mm, Inserte



3. Tighten

Visser / Aprete



• Coupez l'alimentation avant de travailler sur un circuit. Utilisez des matériaux approuvés et conformez-vous aux normes électriques en vigueur.

STRANDED WIRE

CABLE DE FIBRA
FIL TORONNÉ

REUSABLE
RÉUTILISABLE
REUSABLE

NO-CRIMP
SANS SERTIR
NO ENCRESPÉ



Shut off power before working on a circuit.

- Use approved materials and conform to all electrical codes.
- Apagar el suministro de corriente antes de trabajar en un circuito. Usar materiales aprobados y de acuerdo a todos los códigos de electricidad.

PATENTS: BREVETS: PATENTES:

5,228,875 5,695,369 5,868,589 2,708,1556,568,952 2,624,792 2,654,610 6,488,548B16,494,753B1 2,130,398 2,361,052 2,382,7322,481,667 6,358,103B1 2,275,493 2,570,4932,607,462 D478,555S, 6,692,313 6,695,6532,840,505 6,796,863B1 6,814,630B1, 6,830,491Jap 2881414 Aus 708700 729 018 761530Tia 103534 121365 152770 Can 2.204.826 Mex 200626 China ZL97105562.9 ZL988053 91.8 and others pending

PATENTS: BREVETS: PATENTES:

5,228,875 5,695,369 5,868,589 2,708,1556,568,952 2,624,792 2,654,610 6,488,548B16,494,753B1 2,130,398 2,361,052 2,382,7322,481,667 6,358,103B1 2,275,493 2,570,4932,607,462 D478,555S, 6,692,313 6,695,6532,840,505 6,796,863B1 6,814,630B1, 6,830,491Jap 2881414 Aus 708700 729 018 761530Tia 103534 121365 152770 Can 2.204.826 Mex 200626 China ZL97105562.9 ZL988053 91.8 and others pending